# **APRESIA**

# 日立電線スイッチングハブ

ApresiaLightGM シリーズ

Ver. 1.02.00

リリースノート



# Ver. 1.02.00 リリース情報(2011年10月)

# 機能追加・修正について

このバージョンでは、以下の機能が追加・修正となっております。

# 追加機能

# APLGM-10200-RC001

内容 SNMP 機能において、admin 機能の MIB をサポートしました。

- "resetSystemAction"
- "saveConfiguration"
- "agentMacAddress"
- · " agent IPAddress "
- "agentNetMask"
- · "agentBcastAddr"
- "agentDGate"

関連

# APLGM-10200-RC002

内容 SNMP 機能において、bpduGuard 機能の MIB をサポートしました。

- "bpduGuardState"
- "bpduGuardRecoveryTime"
- "bpduGuardLogMode"
- "bpduGuardPortEntry"
- "bpduGuardPortIndex"
- "bpduGuardPortState"
- "bpduGuardPortMode"
- "bpduGuardPortStatus"

関連

# APLGM-10200-RC003

内容 SNMP機能において、Ioopdetect機能のMIBをサポートしました。

- "loopdetectCtrlState"
- "loopdetectCtrlInterval"
- "loopdetectCtrlRecoverTime"
- " loopdetectPortEntry"
- " loopdetectPortIndex "
- "loopdetectPortState"
- " loopdetectPortMethod "
- " loopdetectPortLoopStatus "

# 関連 -

# APLGM-10200-RC004

内容 SNMP機能において、trafficControl機能のMIBをサポートしました。

- "trafficControlPortEntry"
- "trafficControlPortIndex"
- "trafficControlPortThreshold"
- · "trafficControlPortBroadcastStatus"
- · "trafficControlPortMulticastStatus"
- · "trafficControlPortUnicastStatus"
- "trafficControlPortActionStatus"
- "trafficControlPortCountDown"
- "trafficControlPortTimeinterval"

# 関連 -

# APLGM-10200-RC005

内容 SNMP 機能において、poeSystem 機能の MIB をサポートしました。

- "poeSystemCtrlPowerLimit"
- "poeSystemCtrlTotalPowerConsumption"
- "poeSystemCtrlPowerRemain"
- "poeSystemCtrlPowerDisconnectMethod"
- "poeSystemPortEntry"
- "poeSystemPortIndex"
- "poeSystemPortState"
- "poeSystemPortPriority"
- "poeSystemPortPowerLimit"
- "poeSystemPortUserDefined"

# 関連

連

# APLGM-10200-RC006

内容 SNMP機能において、bpduGuard機能のTRAPをサポートしました。

• "bpduGuardAttackDetected"

• "bpduGuardAttackRecovered"

関連

# APLGM-10200-RC007

内容 SNMP 機能において、IoopDetect 機能の TRAP をサポートしました。

" loopDetected " " loopRestart "

関連 ・

# APLGM-10200-RC008

内容 SNMP 機能において、trafficControl 機能の TRAP をサポートしました。

"broadcastStormOccurred"

• "broadcastStormCleared"

• "multicastStormOccurred"

• "multicastStormCleared"

• "stormPortShutdown"

"stormPortShutdownRecovered"

関連

# 修正

関連

# APLGM-10200-RC009

現象 MSTP 機能において、(instance 0 以外に設定した)管理用 VLAN 宛の IP アクセスが

出来ない問題を修正しました。

# APLGM-10200-RC010

現象 SMTP 機能において、次の機能により発生した Linkdown にてメールが送信されない 問題を修正しました。

- ・ループ防止機能
- ・ BPDU ガード機能
- ・ パケットストーム制御機能

関連

# APLGM-10200-RC011

現象 以下のフレームを正常に中継しない場合がある問題を修正しました。

- ・ STP disable 時の 221 バイトを超える MSTP BPDU の中継
- ・ 802.1x disable 時の 221 バイトを超える EAPOL の中継
- ・ IGMP Snooping enable 時の 221 バイトを超える IGMPv3 の Query/Report の中継

関連 -

#### APLGM-10200-RC012

現象 WEB-UI より[Save Config]を実行したときに Console/Telnet ログインしている場合 そのセッションからの show config config\_in\_nvram modified で差分が表示されない問題を修正しました。

関連 -

#### APLGM-10200-RC013

現象 WEB-UI による IPv4 ACL の ADD Rule 設定おいて、UDP port mask のマスク設定が反映されない問題を修正しました。

関連 -

#### APLGM-10200-RC014

現象 WEB-UI において、システム稼動時間が誤表示される問題を修正しました

関連 -

#### APLGM-10200-RC015

現象 コンフィグ差分表示において、表示されない設定情報がある問題を修正しました。

関連

# APLGM-10200-RC016

現象 リンクアグリゲーションにおいて、Broadcast、Multicast、Unknown Unicast フレームが負荷分散されない問題を修正しました。

関連 -

# APLGM-10001-RC004

現象 QoS において帯域幅を超えるトラフィックが流れたときに、優先度(priority)の 高いトラフィックの一部が優先されない問題を修正しました。

関連 APLGM-10001-ER004

# 既知の問題について

このバージョンでは、以下の既知の問題があります。

# 既知の問題

#### APLGM-10200-ER017

現象 ApresiaLightGM124GT-SS の自装置コンボポート(copper)同士を折り返し接続により、ループ検知(LinkDown)状態から recover timer 時間が経過しても、ポートが解除(LinkUp)しない場合があります。

回避策 事象が発生した場合は、ポート状態を無効(disable)から有効(enable)にすることで 復旧(LinkUp)します。

#### APLGM-10200-ER018

現象 BPDU ガード機能において、SNMP により bpduGuardPortState を disabled に設定するとポート状態が正しく表示されません。

回避策 表示上の問題であり、設定には影響ありません。CLIや WEB-UI による設定では正しく表示されます。

#### APLGM-10200-ER019

現象 WEB-UI による MLD snooping group テーブル表示において、全ての group が表示されない場合があります。また、member port を誤表示する場合があります。

回避策 表示上の問題であり動作に影響はございません。CLI では正しく表示されます。

#### APLGM-10200-ER020

現象 WEB-UI による LLDP Remote Port 表示において、LACP ID を誤表示する場合があります。

回避策 表示上の問題であり動作に影響はございません。CLI では正しく表示されます。

# APLGM-10001-ER006

現象 プロトコル VLAN において、優先度 (priority)を指定した場合に、優先度が反映されません。

回避策 ·

Apresiaは、日立電線(株)の登録商標です。

バージョン	対象機器
1.00.01	ApresiaLightGM124GT-SS ApresiaLightGM118GT-SS ApresiaLightGM110GT-SS
1.01.00	ApresiaLightGM124GT-SS ApresiaLightGM118GT-SS ApresiaLightGM110GT-SS
1.02.00	ApresiaLightGM124GT-SS ApresiaLightGM118GT-SS ApresiaLightGM110GT-SS