

ApresiaLightGM シリーズ

Ver. 1.11.00

リリースノート

**APRESIA Systems 株式会社**

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2018年2月28日	新規制定

## はじめに

ApresiaLightGM シリーズ 1.11.00 のファームウェアについて説明するものです。本ファームウェアに関する重要な情報が記載されていますので必ずお読みください。

### リリースバージョン

今回リリースバージョン	1.11.00
前回リリースバージョン	1.10.00

### 適応機種一覧

シリーズ名称	製品名称
ApresiaLightGM シリーズ	ApresiaLightGM124GT-SS
	ApresiaLightGM118GT-SS
	ApresiaLightGM110GT-SS
	ApresiaLightGM124GT-PoE
	ApresiaLightGM118GT-PoE
	ApresiaLightGM110GT-PoE

### 対応バージョン一覧表

各製品の対応バージョンを以下に示します。対象となる製品には、対応バージョン以外のファームウェアをダウンロードしないでください。

製品名称	対応バージョン
ApresiaLightGM124GT-SS ApresiaLightGM118GT-SS ApresiaLightGM110GT-SS	ApresiaLightGM Ver. 1.00.01 ~
ApresiaLightGM124GT-PoE ApresiaLightGM110GT-PoE	ApresiaLightGM Ver. 1.04.00 ~
ApresiaLightGM118GT-PoE	ApresiaLightGM Ver. 1.10.00 ~

### 輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がございましたら、販売店または当社の営業担当にお問い合わせください。

### 商標一覧

Apresia は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。

# APLGM Ver.1.11.00 リリース情報(2018年2月)

## 機能追加・修正について

このバージョンでは、以下の機能を追加・修正しております。

### 機能サポート

サポート内容の詳細は、関連する「コマンドリファレンス」、「ログ・トラップ一覧」、「MIB 項目の実装仕様」を参照ください。

#### APLGM-11100-RC001

内容 DHCP Snooping 機能(IPv4)をサポートしました。

関連 -

#### APLGM-11100-RC002

内容 Web 認証機能において、Web 認証画面のリダイレクト機能及びセッションタイムアウト機能をサポートしました。

関連 -

### 仕様変更

#### APLGM-11100-RC003

内容 ApresiaLightGM PoE シリーズにおいて、PoE 制御部の内部処理の信頼性向上対策を行いました。本対策により PoE 制御部の状態が " show tech\_support " コマンドにより追加表示されます。

関連 -

#### APLGM-11100-RC004

内容 ApresiaLightGM PoE シリーズにおいて、PoE ポート状態監視機能の " config poe check mode poe\_shutdown " コマンドのデフォルト設定を「enable」から「disable」へ変更しました。

関連 APLGM-11100-RC002

APLGM-11100-RC005

内容 ApresiaLightGM PoE シリーズにおいて、PoE Error が発生した場合に PoE ポートのリセットする動作を追加しました。

関連 APLGM-11000-RC002

### 修正

APLGM-11100-RC006

現象 ApresiaLightGM PoE シリーズにおいて、PoE Error の誤検知により、新たに接続された PD に給電しない問題を修正しました。

関連 -

APLGM-11100-RC007

現象 ApresiaLightGM PoE シリーズにおいて、PoE Error が発生した場合に PoE に関する設定が初期化される問題を修正しました。

関連 -

## 注意事項

APLGM-11100-NT001

内容 ApresiaLightGM110GT-PoE、ApresiaLightGM118GT-PoE、及び ApresiaLightGM124GT-PoE のファームウェア変更において、Ver.1.10.00 以前から Ver.1.11.00 以降に変更後の初回起動時、PoE Controller 更新のため起動時間が通常より『約 10 分』ほど長くなります。  
起動が完了するまで装置電源を切らないで下さい。

[ 起動画面例 ]

Boot Procedure V1.00.01

-----  
Power On Self Test ..... 100 %  
MAC Address : 00-40-66-58-B5-2C  
Please Wait, Loading V1.11.00 Runtime Image ..... 100 %

ここから、PoE Controller アップデートの開始

¥

Clear firmware for poe controller..... OK  
Reboot POE chip..... OK  
Wait POE chip enter BOOTROM mode..... OK  
Update firmware for poe controller..... OK  
Save firmware for poe controller..... OK

ここまで、PoE Controller アップデートの終了

-----  
以下表示で、装置起動の完了

Press any key to login...

関連 -

ApresiaLightGM シリーズ Ver.1.11.00 リリースノート

Copyright(c) 2018 APRESIA Systems, Ltd.

2018年 2月 初版

APRESIA Systems 株式会社  
東京都中央区築地二丁目3番地4号  
(築地第一長岡ビル)