

ApresiaLightGM シリーズ

Ver. 1.15.00

リリースノート

APRESIA Systems 株式会社

制定・改訂来歴表

| No. | 年 月 日 | 内 容 |
|-----|--------------|------|
| - | 2022年 2月 22日 | 新規制定 |
| | | |

はじめに

ApresiaLightGM シリーズ 1.15.00 のファームウェアについて説明するものです。本ファームウェアに関する重要な情報が記載されていますので必ずお読みください。

リリースバージョン

| | |
|-------------|---------|
| 今回リリースバージョン | 1.15.00 |
| 前回リリースバージョン | 1.14.01 |

適応機種一覧

| シリーズ名称 | 製品名称 |
|---------------------|---|
| ApresiaLightGM シリーズ | ApresiaLightGM124GT-SS |
| | ApresiaLightGM118GT-SS |
| | ApresiaLightGM110GT-SS |
| | ApresiaLightGM124GT-PoE, ApresiaLightGM124GT-PoE2 |
| | ApresiaLightGM118GT-PoE, ApresiaLightGM118GT-PoE2 |
| | ApresiaLightGM110GT-PoE, ApresiaLightGM110GT-PoE2 |

対応バージョン一覧表

各製品の対応バージョンを以下に示します。対象となる製品には、対応バージョン以外のファームウェアをダウンロードしないでください。

| 製品名称 | 対応バージョン |
|--|-------------------------------|
| ApresiaLightGM124GT-SS ApresiaLightGM118GT-SS ApresiaLightGM110GT-SS | ApresiaLightGM Ver. 1.00.01 ~ |
| ApresiaLightGM124GT-PoE ApresiaLightGM110GT-PoE | ApresiaLightGM Ver. 1.04.00 ~ |
| ApresiaLightGM118GT-PoE | ApresiaLightGM Ver. 1.10.00 ~ |
| ApresiaLightGM124GT-PoE2 ApresiaLightGM118GT-PoE2 ApresiaLightGM110GT-PoE2 | ApresiaLightGM Ver. 1.13.00 ~ |

輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がございましたら、販売店または当社の営業担当にお問い合わせください。

商標一覧

Apresia は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。

APLGM Ver.1.15.00 リリース情報(2022年2月)

機能追加・修正について

このバージョンでは、以下の機能を追加・修正しております。

機能サポート

サポート内容の詳細は、関連する「CLI マニュアル」、「SW マニュアル」、「ログ・トラップ一覧」、「MIB 項目の実装仕様」を参照ください。

APLGM-11500-RC001

内容 装置の管理アカウント（ユーザー名）に対してパスワードが設定されていない場合、該当するアカウントでログインした際に警告する機能を実装しました。

関連 -

修正

APLGM-11500-RC002

内容 SNTP クライアント機能において、装置が起動してから約 49.7 日経過するとサーバーへの時刻問い合わせが行われなくなり、時刻のずれが生じる問題を修正しました。本バージョン以前のファームウェアで本問題が発生した場合、SNTP クライアント機能を無効に変更し、有効に戻す操作を行うことで一時的に復旧することができます。

関連 -

APLGM-11500-RC003

内容 SFP 自動認識を有効にした状態で、リンクアグリゲーションのメンバーである UTP コンボポートの一部が装置の起動後にリンクアップしない問題を修正しました。本問題は Ver.1.14.00 および Ver.1.14.01 で発生します。該当するバージョンでは、UTP コンボポートがメンバーに含まれるリンクアグリゲーションと、SFP 自動認識機能の併用は行わないでください。

関連 -

注意事項

APLGM-11100-NT001

内容 ApresiaLightGM110GT-PoE、ApresiaLightGM118GT-PoE、及び ApresiaLightGM124GT-PoE のファームウェア変更において、Ver.1.10.00 以前から Ver.1.11.00 以降に変更後の初回起動時、PoE Controller 更新のため起動時間が通常より『約 10 分』ほど長くなります。
起動が完了するまで装置電源を切らないで下さい。

[起動画面例]

Boot Procedure V1.00.01

Power On Self Test 100 %
MAC Address : 00-40-66-58-B5-2C
Please Wait, Loading V1.11.00 Runtime Image 100 %

ここから、PoE Controller アップデートの開始

¥

Clear firmware for poe controller..... OK
Reboot POE chip..... OK
Wait POE chip enter BOOTROM mode..... OK
Update firmware for poe controller..... OK
Save firmware for poe controller..... OK

ここまで、PoE Controller アップデートの終了

以下表示で、装置起動の完了

Press any key to login...

関連 -

ApresiaLightGM シリーズ Ver.1.15.00 リリースノート

Copyright(c) 2022 APRESIA Systems, Ltd.

2022 年 2 月 初版

APRESIA Systems 株式会社
東京都中央区築地二丁目 3 番 4 号
築地第一長岡ビル

<https://www.apresiasystems.co.jp/>