

APRESIA

日立電線スイッチングハブ

ApresiaLightFM シリーズ

Ver. 1.04.00

リリースノート

 **日立電線株式会社**

Ver. 1.04.00 リリース情報(2011年1月)

機能追加・修正について

このバージョンでは、以下の機能が追加・修正となっております。

○ 追加機能

APLFM-10400-RC001

内容 BPDU ガード機能を追加しました。
関連 -

○ 修正

APLFM-10400- RC002

現象 IGMP グループに未登録のマルチキャストグループパケットを装置 CPU で処理しないよう修正しました。
回避策 -

APLFM-10400- RC003

現象 コンフィグを表示した際に、設定されていない以下について表示しないように修正しました。
`config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups`
回避策 -

APLFM-10400- RC004

現象 以下の MIB を SNMP GET した際にリポートする問題を修正しました。
LLDP-EXT-DOT3-MIB (. 1. 0. 8802. 1. 1. 2. 1. 5. 4623)
回避策 -

既知の問題について

このバージョンでは、以下の既知の問題があります。

○ 既知問題

APLFM-10300-ER001

現象 本装置の起動途中に本装置と接続先装置のポートが一時的にリンクアップ・ダウンします。ログにリンクアップ・ダウンの記録が残ります。

回避策 -

APLFM-10300-ER002

現象 本装置を一部の古い端末と AutoNegotiation 接続させた場合、AutoNegotiation に失敗して意図しない速度でリンクアップすることがあります。

回避策 -

Apresia は、日立電線(株)の登録商標です。

バージョン	対象機器
1.00.00	ApresiaLightFM124GT-SS
1.01.01	ApresiaLightFM124GT-SS ApresiaLightFM108GT-SS ApresiaLightFM116GT-SS
1.03.00	ApresiaLightFM124GT-SS ApresiaLightFM108GT-SS ApresiaLightFM116GT-SS ApresiaLightFM108GT-PoE ApresiaLightFM116GT-PoE
1.04.00	ApresiaLightFM124GT-SS ApresiaLightFM108GT-SS ApresiaLightFM116GT-SS ApresiaLightFM108GT-PoE ApresiaLightFM116GT-PoE