

ApresiaLightGM200 シリーズ

Ver. 2.00

リリースノート

APRESIA Systems 株式会社

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2021年 7月 15日	新規制定

はじめに

本リリースノートは、ApresiaLightGM200 シリーズのファームウェアについて説明するものです。ファームウェアに関しての重要な情報が記載されていますので必ずお読みください。

◆対象バージョン

本リリースノートの対象バージョンは Ver. 2.00.00 です。

最新リリースバージョン	Ver. 2.00.00
前回リリースバージョン	-

◆適応機種一覧

シリーズ名称	製品名称
ApresiaLightGM200 シリーズ	ApresiaLightGM212GT-SS, ApresiaLightGM220GT-SS ApresiaLightGM228GT-SS

◆対応バージョン一覧表

各製品の対応バージョンを以下に示します。対象となる製品には、対応バージョン以外のファームウェアをダウンロードしないでください。

製品名称	対応バージョン
ApresiaLightGM212GT-SS ApresiaLightGM220GT-SS ApresiaLightGM228GT-SS	ApresiaLightGM200 Ver. 2.00.00

◆輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がありましたら、販売店または当社の営業担当にお問い合わせください。

◆商標一覧

Apresia は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。

APLGM200 Ver. 2.00.00 リリース情報(2021年7月)

○ 既知の重要な問題について

本バージョンでは、以下の重要な問題があります。

APLGM200-20000-ER001

現象 Web UIにおいて、ACL > ACL Configuration Wizard の ACL 構成ウィザードが正常に動作しない問題があります。

対象 Ver. 2.00.00

修正 -

APLGM200-20000-ER002

現象 Web UIにおいて、System > System Log > System Log Setting の Buffer Log State で Default を選択した場合に、デフォルト値ではなく 4(Warning)に変更される問題があります。

対象 Ver. 2.00.00

修正 -

APLGM200-20000-ER003

現象 Web UIにおいて、L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Settings の画面から移行する MLD Snooping VLAN Setting の画面で、Unknown Data Learning および Unknown Data Expiry Time の値が設定できない問題があります。

対象 Ver. 2.00.00

修正 -

ApresiaLightGM200 シリーズ Ver. 2.00 リリースノート

Copyright(c) 2021 APRESIA Systems, Ltd.

2021年 7月 初版

APRESIA Systems 株式会社
東京都中央区築地二丁目 3 番地 4 号
築地第一長岡ビル

<https://www.apresiasystems.co.jp/>